

技术要求

1. 极数:4, 6极;
2. 电源:220V/50Hz;
3. 绝 等级:B级;
4. 引出线为RV90 0.5mm², ~~外套金属软管配卡式塑料接头;~~
5. 电机转向如图所示;
6. 电动机在额定电压, 频率和负载下启动和运转时, 运转电容两端的电压不得超过电容器的额定电压;
7. 未注尺寸公差按GB/T1804-c;